

# ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

## Podatki o stavbi

Št. izkaznice: 2017-417-118-52417 Velja do: 02.10.2027

Identifikacijska oznaka stavbe,  
posameznega dela ali delov stavbe: katastrska občina 676  
številka stavbe 91

Klasifikacija stavbe: 1122102  
Leto izgradnje: 1911  
Naslov stavbe: Lackova cesta 156, 2341 Limbuš

Kondicionirana površina stavbe  $A_k$  ( $m^2$ ): 15

Parcelna št.: \*11/2

Katastrska občina: PEKRE


## Vrsta izkaznice: računska

Vrsta stavbe: stanovanjska


Naziv stavbe: vs st. Lackova c. 156, Limbuš d3




## Potrebna toplota za ogrevanje



## Dovedena energija za delovanje stavbe



## Primarna energija in Emisije CO<sub>2</sub>



## Izdajatelj

JR PROJEKT, dr. Jernej Rozman s.p. (417)

Ime in podpis odgovorne osebe: dr. Matej Rozman

Opcija: elektronski podpis,

Datum izdaje: 03.10.2017

## Izdelovalec

Matej Rozman (118)

Ime in podpis: Matej Rozman

Opcija: elektronski podpis,

Datum izdaje: 03.10.2017

# ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

## Podatki o stavbi

Št. izkaznice: 2017-417-118-52417 Velja do: 02.10.2027

## Vrsta izkaznice: računska

Vrsta stavbe: stanovanjska

## Podatki o velikosti stavbe

Kondicionirana prostornina stavbe $V_e$ ( $m^3$ )	69
Celotna zunanjna površina stavbe A ( $m^2$ )	68
Faktor oblike $f_0 = A/V_e$ ( $m^{-1}$ )	0,98
Koordinati stavbe (X, Y):	156249 , 545998


## Klimatski podatki

Povprečna letna temperatura $T_{pop}$ ( $^{\circ}C$ )	9,7
---	-----

## Dovedena energija za delovanje stavbe

Dovedena energija za delovanje stavbe	Dovedena energija	
	kWh/a	kWh/ $m^2$ a
Ogrevanje $Q_{f,h}$	5.748	383
Hlajenje $Q_{f,c}$	0	0
Prezračevanje $Q_{f,V}$	173	12
Ovlaževanje $Q_{f,st}$	0	0
Priprava tople vode $Q_{f,W}$	333	22
Razsvetljava $Q_{f,I}$	180	12
Električna energija $Q_{f,aux}$	304	20
<b>Skupaj dovedena energija za delovanje stavbe</b>	<b>6.738</b>	<b>449</b>

Struktura rabe celotne energije za delovanje stavbe po virih energije in energentih (kWh/a)



Obnovljiva energija porABLjena na stavbi (kWh/a)	0
--	---

Primarna energija za delovanje stavbe (kWh/a)	8.797
Emisije CO <sub>2</sub> (kg/a)	2.047

# ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

## Podatki o stavbi

Št. izkaznice: 2017-417-118-52417 Velja do: 02.10.2027

## Priporočila za stroškovne učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti

### Ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe

- Toplotna zaščita zunanjih sten
- Toplotna zaščita stropa proti podstrešju
- Toplotna zaščita strehe-stropa v mansardi
- Menjava oken
- Menjava zasteklitve
- Toplotna zaščita stropa nad kletjo
- Odprava transmisijskih topotnih mostov
- Odprava konvekcijskih topotnih mostov in izboljšanje zrakotesnosti

### Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov KGH

- Toplotna zaščita razvoda v nekondicioniranih prostorih
- Vgradnja nadzornega sistema za upravljanje s topotnimi pritoki
- Prilagoditev moči sistema za pripravo toplote dejanskim potrebam po topoti
- Vgradnja črpalk z zvezno regulacijo
- Hidravlično uravnoveženje ogrevalnega sistema
- Rekuperacija toplote
- Prilagoditev kapacitete prezračevalnega sistema dejanskim potrebam
- Optimiranje časa obratovanja
- Prilagoditev hladilne moči z izgradnjo hladilnika ledu
- Priklop na daljinsko ogrevanje ali hlajenje
- Optimiranje zagotavljanja dnevne svetlobe

### Ukrepi za povečanje izrabe obnovljivih virov energije

- Vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode
- Vgradnja fotovoltaičnih celic
- Ogrevanje na biomaso
- Prehod na geotermalne energije

### Organizacijski ukrepi

- Ugašanje luči, ko so prostori nezasedeni
- Analiza tarifnega sistema
- Energetski pregled stavbe

### Opozorilo

Nasveti so generični, oblikovani na podlagi ogleda stanja, rabe energije in izkušenj iz podobnih stavb.

# ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE

## Podatki o stavbi

Št. izkaznice: 2017-417-118-52417 Velja do: 02.10.2027

## Vrsta izkaznice: računska

Vrsta stavbe: stanovanjska

## Komentar in posebni robni pogoji

Obravnavana večstanovanjska stavba (Lackova cesta 156, Limbuš) je bila zgrajena leta 1911 (podatek: GURS). Objekt obsega štiri etaže (K, P, N1, (HP)). Objekt obsega 9 stanovanj, ki se ogrevajo s pomočjo peči na ELKO (centralno ogrevanje). TSV (toplo sanitarno vodo) si pripravljajo individualno s pomočjo električnih grelnikov (bojlerjev).

Obravnavano je stanovanje št. 3 (del 3), ki leži v P. Obravnavan objekt je klasične masivne izgradnje (zidana konstrukcija - polna opeka (stari format) debeline 44 cm). Zunanje stene stavbe niso izolirane. Tla nad neogrevano kletjo so opečnata obokana in izolirana s keramzitnim polnilom debeline 15 cm. Tla nad zunanjim zrakom so izolirana s keramzitnim polnilom debeline 12 cm. Okna so PVC izvedbe z 2-sl. zasteklitvijo in faktorjem  $U = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Zunanji steni sta orientirani proti Z in V. Strop meji na sosednje ogrevano stanovanje. Stopnišče in hodnik sta tesna vendar neogrevana, zato je na tej meji uporabljen prilagojen poenostavljen postopek prehoda topote (Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, Ur.l. RS, št. 92/14; Priloga 5). Oblikovni faktor stanovanja znaša 0,98 kar je posledica večje površine zunanjega ovoja stanovanja (razmerje med zunanjim topotnim ovojem in kondicionirano prostornino stanovanja). Stanovanje spada v razred G po energetski učinkovitosti.

Stanovanje ima ročne ventile na radiatorjih, zato se predlaga zamenjava le-teh s termostatskimi ventili. Regulacija ogrevanja prostorov z ročnimi ventili na ogrevalih je zelo groba in z vidika energijske učinkovitosti slaba. Investicija v ta ukrep učinkovite rabe energije se zelo hitro povrne, saj so doseženi prihranki energije do 15 %.

Predlaga se celovita energetska sanacija zunanjega ovoja stavbe:

- topotno izoliranje zunanjih sten (16 cm TI, npr. EPS),
- topotno do-izoliranje tal nad neogrevano kletjo (dodatno 10 cm TI, npr. steklena volna z voalom, od spodaj),
- topotno do-izoliranje tal nad zunanjim zrakom (dodatno 16 cm TI, npr. EPS, od spodaj),
- vgradnja termostatskih ventilov.

Po izvedenih ukrepih bi stanovanje porabilo 50 % manj topote za ogrevanje oz. prihranilo 3,0 MWh/letno (okoli 240 €/letno). Stanovanje bi po energetski sanaciji prešlo v energetski razred E. Vračilna doba bi znašala okoli 20 let.

Predlaga se zamenjava energenta za ogrevanje (prehod na biomaso ob zamenjavi kotla) in vgradnja TČ zrak/voda za pripravo TSV (tople sanitarne vode).

Pri pripravi EI ni bilo težav. Izveden je bil posnetek obravnavanega stanovanja.

Skladno z Direktivo 2010/31/EU - priloga 1 se stavba razvrsti v kategorijo: Posamezno stanovanje

Več informacij lahko pridobite na spletnem naslovu: <http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/>  
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES).

	dovoljeno	dejansko
Koefficient specificnih topotnih izgub - $H'_T$	0,38 W/m <sup>2</sup> K	0,78 W/m <sup>2</sup> K
Letna potrebna topota za ogrevanje - $Q_{NH}$	61 kWh/m <sup>2</sup> a	274 kWh/m <sup>2</sup> a
Letni potrebni hlad za hlajenje - $Q_{NC}$	50 kWh/m <sup>2</sup> a	0 kWh/m <sup>2</sup> a
Letna primarna energija – $Q_P$	218 kWh/m <sup>2</sup> a	586 kWh/m <sup>2</sup> a